



COMPARAZIONE

AMBITO-MEDIA

AMBITO

D'INDAGINE

ACCESSIBILITÀ

DELL'AMBITO

PROBLEMATICHE

			Problematiche	Quantità
AM	ACCESSI MARCIAPIEDE	A		
CM	CORPO MARCIAPIEDE	A		
PM	PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE	A		
FF	ATTREZZATURE MARCIAPIEDE	A		


STRADA PEDONALE

AM	ACCESSI MARCIAPIEDE	A 88%100%57%100%	57% Presenza gradino in accesso al marciapiedi (cad) Punti di accesso al marciapiede insufficienti (cad) Rampa con pendenza >15% (cad) Dislivello maggiore di 2.5 cm (cad)	3 1 9 1
CM	CORPO MARCIAPIEDE	A 88%100%56%50%	56% Larghezza del percorso inferiore a 90 cm (m) Pendenza trasversale del marciapiede >1% (m) Ostacoli lungo il percorso (pesante) (cad) Ostacoli lungo il percorso: Cabine delle Utenze (cad) Ostacoli Lungo il percorso: Traffico Veicolare	2 317 3 2 2
PM	PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE	A 75%100%60%75%	60% Pavimentazione non adeguata per mancanza di manutenzione (m) Larghezza del percorso inferiore a 90 cm: Tombini griglie e grate (cad)	317 1
FF	ATTREZZATURE MARCIAPIEDE	A 14%0%0%100%	10% Impianto semaforico assente (cad) Percorsi tattili assenti (m) Segnale scale a pavimento assenti (cad)	8 317 1

LEGENDA:

Media delle strade

ACCESSIBILITÀ RISPETTO ALLE DIFFICOLTÀ - STATO DI FATTO



multicriteriale studio di fattibilità

- Gli interventi previsti presuppongono una manutenzione tale da assicurarne efficacia nel tempo

- Alcuni interventi previsti (relativi alle utenze ad esempio), andranno coordinati con soggetti terzi

- L'analisi dello stato di fatto è stata condotta in relazione alle normative vigenti in materia di accessibilità. Non è oggetto di questa pianificazione rilevare ulteriori diverse incongruenze.

LIVELLO ATTUALE

AMBITI ACCESSIBILI		
Ambiti che rispondono alla norma.		
	Lato unico	
1	AM	X
2	CM	X
3	PM	X
4	FF	X

